

## प्रमाण पत्र


पत्रांक- 3312 <sup>थ्रैप्प</sup> / एन0बी0सी0 / 19

दिनांक - 29-8-19

प्रधानाचार्य आर0आर0के0 स्कूल, सीता आश्रम रोड, चन्दौसी जनपद सम्मल के पत्रांक RRKS/July/2019/1718 दिनांक 03.08.2019 द्वारा आर0आर0के0 स्कूल, सीता आश्रम रोड, चन्दौसी जनपद सम्मल के लिए विद्यालय भवन के सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि स्कूल भवन का निर्माण/डिजाईन सम्बन्धित कार्य रजिस्टर्ड En. Sandeep Tyagi B.E. (Civil), Lic. No. 98, App. By M.D.A., I.I.V. No. CAT-1/F4551 For Pooja & Associates तथा Er. Subodh Bhardwaj A.M.I.E. (Civil) Lic. No. 60, App. By M.D.A., I.I.V. No. 1468 For Design Plus की देख-रेख में किया गया है तथा इ0 द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि स्कूल का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुरूप किया गया है तथा भवन पूर्ण रूप से सुरक्षित है।

स्कूल का निरीक्षण किया गया। स्कूल प्रथम दृष्टया सामान्यतः ठीक प्रतीत होता है। यदि भविष्य में प्रधानाचार्य आर0आर0के0 स्कूल, सीता आश्रम रोड, चन्दौसी जनपद सम्मल द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। भौतिक रूप से भवन निर्माण के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

  
सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0  
सम्मल